

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 22
ИМЕНИ ГЕННАДИЯ ФЕДОТОВИЧА ПОНОМАРЕВА
(МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева)**

ул. Замятинская, 4; ул. Аэрофлотская, 18, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628422
Телефон (3462) 21-42-47, 22-53-15
E-mail: sc22@admsurgut.ru

Начальнику ТО
в г. Сургуте и Сургутском районе
Н.П. Шипулиной

от 30.08.2024 № Ш22-01-955/4
на № 36 от 12.03.2024

О направлении информации

Уважаемая Наталья Петровна!

Администрация МОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева, доводит до вашего сведения об устранении нарушений по Предписанию №36 от 12.03.2024 г.

№ п/п	Пункт предписания	Отметка о выполнении
ул. Аэрофлотская, 18		
1.	На момент проведения обследования в санузле для мальчиков на 2 этаже обнаружены дефекты подоконника - сколы, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.п 2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Выполнено
2.	На момент проведения обследования в кабинетах №№15, 17, 24, 29, 38 отделка стен выполнена бумажными обоями, что усложняет проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств и нарушает требования п.п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.п 2.5.1.	Не выполнено, требуется капитальный ремонт здания (письмо МКУ «ДЭАЗиИС» № 19-02-1312/4 от 27.04.2024 г.)

	<p>Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>	
3.	<p>В учебных кабинетах обнаружены дефекты отделки полов, стен и потолков; кабинет №2 (дефекты пола в виде расхождения стыков линолеума и дефекты потолка - трещины), кабинет №11 (трещины па стенах и потолке, расхождение стыков линолеума), кабинет №15 (трещины и провалы пола, отхождение потолочной плитки), кабинет №17 (трещины в линолеуме, отслоение обоев на стенах, в лаборантской - трещины, течь, отслоение краски на стенах), кабинет №27 (оторваны плинтуса), кабинет №29 (отслоения обоев на стенах), кабинет №33 (трещины линолеума, трещины на стенах), кабинет №38 (дефект стен и потолка в виде трещин и отхождение потолочной плитки), что нарушает требования п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. п.п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажность воздуха потолки должны быть влагостойкими.</p>	<p>Не выполнено, требуется капитальный ремонт здания (письмо МКУ «ДЭАЗиИС» № 19-02-1312/4 от 27.04.2024 г.)</p>
4.	<p>Па лестничном марше между 1 и 2 этажами, в коридоре 2 этажа присутствуют дефекты стен в виде трещин и следов течи, в переходе на 2 этаже частично отсутствует плитка на стенах, в коридоре 2 этажа на потолке обнаружены трещины, в коридоре 3 этажа - трещины на стенах и следы течи, трещины на потолке, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п.2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, п.п 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефек-</p>	<p>Не выполнено, требуется капитальный ремонт здания (письмо МКУ «ДЭАЗиИС» № 19-02-1312/4 от 27.04.2024 г.)</p>

	тов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.	
5.	В кабинете №№4, 15 - дефекты дверей в виде вмятин и трещин, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.п.2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Не выполнено, требуется капитальный ремонт здания (письмо МКУ «ДЭАЗиИС» № 19-02-1312/4 от 27.04.2024 г.)
6.	Во всех учебных кабинетах отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответствует требованиям п.п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п 2.7.5. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются.	Не выполнено, требуется капитальный ремонт здания (письмо МКУ «ДЭАЗиИС» № 19-02-1312/4 от 27.04.2024 г.)
7.	В кабинете №33 присутствует дефекты мебели - у одного из стульев отсутствует спинка, что не соответствует требованиям п.п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 2.4.3 ...Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств	Выполнено
8.	В кабинетах №№4, 17, 27 используются лампы с разным световым излучением, что не соответствует требованиям п.п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п 2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Уровни искусственной освещенности	Выполнено

	для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения- 400 люкс.	
9.	На момент обследования кабинеты №№15 и 17 (физика, химия и биология) не обеспечены холодным и горячим водоснабжением - отсутствуют раковины, что нарушает требования п.п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п.3.4.13. Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.	Не выполнено, требуется капитальный ремонт здания (письмо МКУ «ДЭАЗиИС» № 19-02-1312/4 от 27.04.2024 г.)
10.	Учебные доски в кабинетах №№ 2, 17, 27, 29, 30, 33, 38 не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что нарушает требования п.п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 2.4.4Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.	Приобретение источников искусственного освещения при дополнительном финансировании
11.	На момент проведения обследования в спортивном зале (4 этаж) имеются дефекты стен и потолка в виде трещин и следов течи, осветительные приборы не имеют защитную конструкцию, ограждающие устройства отопительных приборов в спортзале выполнены из древесно-стружечных плит, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3, 2.7.5, 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Спортивный инвентарь (маты) с нарушением целостности, что осложняет проведение ежедневной уборки с применением моющих средств, что нарушает требования п.п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и поврежде-	Не выполнено, требуется капитальный ремонт здания (письмо МКУ «ДЭАЗиИС» № 19-02-1312/4 от 27.04.2024 г.) Выполнено. Договор №76 от 18.12.2023 г. «Поставка спортивных товаров»

	<p>ний, следов протеканий и признаков поражения грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими; п.п 2.7.5. Ограждающие устройство отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются; п.п. 2.8.6. Осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию; в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной - пылевлагодонепроницаемую; п.п 2.11.2. Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в спортивных залах и групповых помещениях не реже 2 раз в день. Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно протираются с использованием мыльно содового раствора...</p>	
12	<p>В женской раздевалке обнаружены сколы подоконника, оторванные плинтуса, в мужской раздевалке - частично отсутствует линолеум, сколы подоконника, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.1, 2.5.2 СИ 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, п.п. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию</p>	<p>Не выполнено, требуется капитальный ремонт здания (письмо МКУ «ДЭАЗиИС» № 19-02-1312/4 от 27.04.2024 г.)</p>
13	<p>На момент проведения обследования в кабинетах №№15, 17, 33 частично или полностью отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 2.4.13. Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний,</p>	<p>Выполнено</p>

	летний и осенний периоды, - москитными сетками.	
14	Согласно протоколу №237.24.0 от 07.03.2024 (ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820), уровни искусственной освещенности в спортивном зале - 188 лк (норматив - 200 лк), что не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	Выполнено
15	Согласно графику работы медицинского кабинета МБОУ СОШ №22 им. Г.Ф. Пономарева медицинский работник находится на рабочем месте с 07:30-17.00, а последний урок в образовательном учреждении заканчивается в 19:00, что нарушает требованиям п.п. 2.3.1,2.9.1 СП 1.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 2.9.1. Медицинская помощь в хозяйствующих субъектах осуществляется в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.	Не выполнено
16	По представленным данным в части комплектования классов, количество учащихся превышает производственную мощность учебных классов, что не соответствует требованиям п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Выполнено
ул. Замятинская, 4		
1	В санузле для девочек на втором этаже отсутствуют двери, в санузле для мальчиков (помещение 72) отсутствуют сиденья на унитазах, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 2.4.11 ... Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора	Выполнено
2	Ограждающие устройства отопительных приборов в спортзале выполнены из древесно-стружечных плит, что является нарушением п.2.7.5.	Не выполнено, написано письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» № Ш22-01-293/4 от 21.03.2024

	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 2.7.5. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются	
3	Выявлено нарушение отделки в учебных классах, в частности №№ 61,98 выявлены нарушения покрытия пола, дефекты отделки стен в рекреациях, лаборантской кабинета физики, помещений для переодевания, инвентарная при спортзале, что является нарушением п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, п.п. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими	Выполнено
4	Функциональные размеры мебели не соответствуют обязательным требованиям, установленным техническим регламентом в кабинетах начальных классов, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом.	Выполнено
5	Учебные кабинеты физики и химии не оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме. Обычные столы имеют покрытие, неустойчивое к действию агрессивных химических веществ и отсутствуют защитные бортики по наружному краю стола, что является нарушением п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 3.4.8. Учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрес-	Закупка запланирована на 2025 г.

	сивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами	
6	В учебных помещениях используются лампы с разным световым излучением, источники света в неисправном состоянии, что является нарушением п.2.8.5,2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения- 400 люкс. п. 2.8.9. Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.	Выполнено

Директор

Подписано электронной подписью
Сертификат:
00A33BB004AF9A1B39CBD9CBCECD489109
Владелец:
Постникова Любовь Алексеевна
Действителен: 19.10.2023 с по 11.01.2025

Л.А. Постникова